



Tuoteryhmä: ULTRAMENT
Tuotekoodi: J-ryhmässä useita

PERINNE PUUÖLJY

Aitoa pellavapuuöljyä sisältävä puun käsittelyaine. Erittäin korkean tunkeutumiskyvyn omaava. Väreinä kirkas, vihreä ja ruskea.

TEKNISET TIEDOT

ENSIKÄSITTELY

2 sivelykertaa

HUOLTOKÄSITTELY

1-2 sivelykertaa

TYÖSTÖLÄMPÖTILA

Vähintään +10 °C

KUIVUMISAIKA

24 tuntia

RIITTOISUUS

Noin 8 - 10m²/litra karheuden ja imukyvyn mukaan

TIHEYS

0,83 kg/litra

SÄÄNKESTÄVYYS

Hyvä

LEIMAHDUSPISTE

43 °C

KUIVA-AINEPITOISUUS

36 - tilavuus %

TUOTEKOKO

1 ja 3 l

Ominaisuudet ja käyttöalueet: Erikoisöljy, joka sisältää pellavaöljyä ja homeenestoainetta. Kaikki käsittelemättömät tai aikaisemmin öljyllä käsitellyt puupinnat (sahatut ja höylätyt) ulkona. Soveltuu julkisivujen, ovien, ikkunoiden, puutarhakalusteiden, ulkosäleikköjen, aitojen, veneiden, kukkalaatikoiden jne. käsittelyyn, sekä kyllästetyille puutavaralle kuten terassit, tuulensuojat ja puutarhakalusteet. Hyvä pohjakäsittely ulkomaaleille.

Alustan esikäsittely: Sileät pinnat harjataan teräsharjalla tai hiotaan. Puhdista käsiteltävä pinta pölystä ja irtoavista aineksista. Suojaa ympäristö maaliroskeilta. Vanha kestopuu pestään puhtaaksi GjocoTerassenres –terassipuhdisteella. Sienien tartuttamat pinnat kostutetaan Gjoco Husvask –pesuaineella. Puhdista pinta soodalla yms. aineella ja huuhto vedellä. Sen jälkeen pinnat harjataan ja huuhdellaan. Anna pinnan kuivua hyvin.

Maalausolosuhteet: Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalauksen suoritus: Öljy levitetään pinnalle siveltimellä tai rievulla. Huolehdi että imeytyy tasaisesti, ettei jää kiiltäviä kohtia. Ylimääräinen öljy pyyhkitään pois rievulla. Toista käsittely kunnes pinta on aavistuksen verran kiiltävä. Puun säilyttämiseksi hyvässä kunnossa käsittely uusitaan tarvittaessa, kuitenkin kerran vuodessa. Katkaisupinnat, liitoskohdat ja saumakohdat on käsiteltävä erityisen huolellisesti.

Levitys: Uudelle sahatulle puulle sivellään 2. kertaan, toinen märkään pintaan. Aikaisemmin käsitelty puutavara sivellään tarpeen mukaan 1-2 kertaan. Puuöljyn tulee tunkeutua puun sisään muodostamatta kalvoa. Liika öljy pyyhkitään pois pituussuuntaan.

Työvälineiden puhdistus: Pese työvälineet tärpätillä heti käytön jälkeen.

Huom. Alustan täytyy ennen öljyn sivelyä olla puhdas ja kuiva. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Alhainen lämpötila ja suuri ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa. Gjoco –puuöljyä on 3 muunnosta; kirkas, vihreä ja ruskea.

Varastointi ja kuljetus: Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen